FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 1


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 2

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 5.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FRAXINUS ORNUS

Cod. 3


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 5.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







BROSSOUNETIA PAPYRIFERA

Cod. 4


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 5


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 6


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 7


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 8


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 9


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 10


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 11


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 12


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 13


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 14


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 15


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ALBIZZIA JULIBRISSIN

Cod. 16


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Corpi fruttiferi di funghi da carie del legno







QUERCUS ILEX


Cod. 17


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità








QUERCUS ILEX


Cod. 18


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







QUERCUS ILEX


Cod. 19


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 11 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







QUERCUS ILEX


Cod. 20


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







ACER NEGUNDO

Cod. 21

Posizione: Villa Comunale Taverna


Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PINUS PINEA

Cod. 22


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 23


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 24


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 11 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 25


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 11 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 26


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 11 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Coccinigliа tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CUPRESSUS SEMPERVIRENS


Cod. 27


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS SEMPERVIRENS


Cod. 28


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS SEMPERVIRENS


Cod. 29


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







SCHINUS MOLLE

Cod. 30

Posizione: Villa Comunale Taverna


Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







SCHINUS MOLLE


Cod. 31


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







AESCULUS HIPPOCASTANUM


Cod. 32


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







FAGUS SYLVATICA

Cod. 33


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Pianta in orte sofferenza che patisce l'ombra di piante vicine







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 34


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 7 m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 35


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 36


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 37


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 38


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 39


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 40


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 9 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 41


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 42


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 43


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 44


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante in condizioni da medie a buone che richiedono un paotaura di bilanciamento







QUERCUS ILEX

Cod. 45


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 46


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERCIS SILIQUASTRUM


Cod. 47


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 5 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







QUERCUS ROBUR

Cod. 48


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 49


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 50

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 15 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 51


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Pianta esemplare







ARAUCARIA EXCELSA


Cod. 52


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LAURUS NOBILIS

Cod. 53


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Da fare Potatura di rimonda del secco







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 54


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 55


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MELIA AZEDARACH

Cod. 56


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 57


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 58


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







SCHINUS MOLLE

Cod. 59


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ARBUTUS UNEDO

Cod. 60


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 61


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 62


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 63

Posizione: Villa Comunale Taverna

Parte di Filare


Altezza: 11 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 64


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 65


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 14 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







BROSSOUNETIA PAPYRIFERA


Cod. 66


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINASTER

Cod. 67


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna da rivedere







PINUS PINEA

Cod. 68


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 69


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 70


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 71


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 72


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 73


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 74


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 75


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 76


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 77


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 78


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 79


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 80


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 81


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 82


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 83

Posizione: Villa Comunale Taverna

Parte di Filare


Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 84


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 85


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ROBUR

Cod. 86


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







SCHINUS MOLLE

Cod. 87

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 4 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ARAUCARIA EXCELSA

Cod. 88


Posizione: Villa Comunale Taverna | Pianta isolata | Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







BROSSOUNETIA PAPYRIFERA

Cod. 89


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 90

Posizione: Villa Comunale Taverna


Pianta isolata


Altezza: 7 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 91

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LAURUS NOBILIS

Cod. 92


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERATONIA SILIQUA

Cod. 93


Posizione: Villa Comunale Taverna | Pianta isolata | Altezza: 5 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 94


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 15 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 95


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







SCHINUS MOLLE

Cod. 96


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 97


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 15 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PRUNUS LAUROCERASUS

Cod. 98


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ARAUCARIA EXCELSA

Cod. 99


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 15 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ACACIA DEALBATA

Cod. 100


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 101


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







OLEA EUROPEA

Cod. 102


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 103

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 12 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







OLEA EUROPEA

Cod. 104


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 105


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 106

Posizione: Villa Comunale Taverna

Parte di Filare


Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 107


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 108


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LAURUS NOBILIS

Cod. 109


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ALBIZZIA JULIBRISSIN

Cod. 110


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme; Piante che soffre l'eccessiva vicinanza di altre alberature







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 111

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 112

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 15 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







SCHINUS MOLLE

Cod. 113

Posizione: Villa Comunale Taverna


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ACER NEGUNDO

Cod. 114


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 115


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 14 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PINUS PINEA

Cod. 116


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 14 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PINUS PINEA

Cod. 117


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 14 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PINUS PINEA


Cod. 118


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 14 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







MELIA AZEDARACH

Cod. 119


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PINUS PINEA


Cod. 120


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 12 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PINUS PINEA


Cod. 121


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 12 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PINUS PINASTER


Cod. 122


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PINUS PINASTER


Cod. 123


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Attacco iniziale di Cocciniglia







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 124


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 125


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 126

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 127

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 128


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 6 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 129


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 130


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Gruppo Altezza: 6 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 131

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 132

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 133

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 134

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 135

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 136

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 137

Posizione: Villa Comunale Taverna


Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PINUS PINEA


Cod. 138


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







QUERCUS ILEX

Cod. 139


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 140


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 141


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 142


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 143


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 144


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 145


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 146


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 147


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 148


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 149


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 150


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 151


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 152


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 153


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 154


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 155


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 156


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 157


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 158


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 159


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 160


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







QUERCUS ILEX

Cod. 161


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 11 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature non sempre corrette; Alcuni vuoti nella chioma dovuti allaeccessiva vicinanza tra le piante







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 162


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 163


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 164


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 165


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 166


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 167


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 168


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 169


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 170


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 171


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 172


Posizione: Villa Comunale Taverna Parte di Viale Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 173


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 85 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 174


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 8.5 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 175


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 176


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 177


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ACER NEGUNDO


Cod. 178


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Gruppo Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ACER NEGUNDO


Cod. 179


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Gruppo Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SOPHORA JAPONICA

Cod. 180


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SOPHORA JAPONICA

Cod. 181


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SOPHORA JAPONICA

Cod. 182


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SOPHORA JAPONICA

Cod. 183


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PINUS PINEA

Cod. 184


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 185


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 186


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Defogliazione della parte apicale (cima)







PINUS PINEA

Cod. 187


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 188


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







TILIA X EUCHLORA

Cod. 189


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza tra i Pinus pinea 188 e 201







PINUS INSIGNIS

Cod. 190


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Clorisi generale e seccume diffuso







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 191


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 192


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS ATLANTICA


Cod. 193


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 194


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta che mostra scarso vigore vegetativo







PINUS PINEA

Cod. 195


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 196


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 197


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS INSIGNIS


Cod. 198


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PINUS PINEA

Cod. 199


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 200


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 201


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







ACER NEGUNDO

Cod. 202


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 13 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







ACER NEGUNDO

Cod. 203


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







ACER NEGUNDO

Cod. 204


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 205


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 206


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sfronfare rami secchi all'interno







PINUS PINEA

Cod. 207


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS DEODARA

Cod. 208


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 209


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 210


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 45 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 211


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 35 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 212


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINASTER

Cod. 213


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 214


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 215


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 216


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 217


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 218


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 20 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 219


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 220


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 25 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ACER NEGUNDO

Cod. 221


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ACER NEGUNDO

Cod. 222


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ACER NEGUNDO

Cod. 223


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ACER NEGUNDO

Cod. 224


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ACER NEGUNDO

Cod. 225


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PINUS PINEA

Cod. 226


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







ACER NEGUNDO


Cod. 227


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 228


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 229


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CEDRUS DEODARA


Cod. 230


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 19 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 231


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 232


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 15 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 233


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 234


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 19 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CATALPA BIGNONIOIDES

Cod. 235


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Gruppo Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CATALPA BIGNONIOIDES

Cod. 236


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Gruppo Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CATALPA BIGNONIOIDES

Cod. 237


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PINUS PINEA

Cod. 238


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 25 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 239


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 15 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 240

Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 19 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Puntale dell'albero secco







CEDRUS DEODARA

Cod. 241


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 242


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 243


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 244


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 245


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 30 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 246


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 247


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 25 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







CEDRUS DEODARA

Cod. 248


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 23 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Fusto leggermente inclinato







CEDRUS DEODARA

Cod. 249


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 20 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 250


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 251


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 25 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PINUS PINEA

Cod. 252


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 16 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS DEODARA

Cod. 253


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 19 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 254


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 255


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 256


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 17 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Attacco di Cocciniglia







LAURUS NOBILIS

Cod. 257


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna al fianco presenza di licustrum vulgare







CEDRUS DEODARA

Cod. 258


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Disseccamenti e Defogliazioni molto ampie







PINUS PINASTER

Cod. 259


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 22 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Inclinazione tronco; Secco da rimuovere nella chioma







LAURUS NOBILIS

Cod. 260


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 261


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6.5 m. Diametro: 4.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CATALPA BIGNONIOIDES

Cod. 262


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 263

Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Deperimento fisiologico







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 264


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ALNUS GLUTINOSA

Cod. 265

Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERCIS SILIQUASTRUM


Cod. 266


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 2.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Cavità alla base o lungo il tronco







CEDRUS DEODARA

Cod. 267


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 25 m. Diametro: 9 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

moncone da rimuovere







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 268


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta invecchiata







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 269


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 9 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 270

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 271

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 272

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 273

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 274

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 275

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 276

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 277

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 278

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 279

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 280

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 281

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 282

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 283

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 284

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 285

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 286

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 287

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 288

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







TILIA X EUCHLORA

Cod. 289

Posizione: Via Vercelli

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 290

Posizione: Via Vercelli


Pianta isolata


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 291

Posizione: Via Vercelli

Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 292

Posizione: Via Vercelli

Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 293

Posizione: Via Vercelli

Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 294

Posizione: Via Belvedere

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 295

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 296

Posizione: Via Belvedere


Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 297

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







QUERCUS ILEX

Cod. 298

Posizione: Via Decrescenzo


Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 299

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 300

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 301

Posizione: Via Belvedere


Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 302

Posizione: Via Decrescenzo

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 303

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 304

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata








CARTELLINO PERDUTO


Cod. 305


Posizione:

Altezza: m. Diametro: m

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 306

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 307

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata








CARTELLINO PERDUTO


Cod. 308


Posizione:

Altezza: m. Diametro: m

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 309

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 310

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 311

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 312

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 313

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 314

Posizione: Via Belvedere


Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 315

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 316

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 317

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 318

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata - Ex 308 Perso







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 319

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata -Ex 305 Perso







QUERCUS ILEX

Cod. 320

Posizione: Via De Crescenzo

Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Troppo vicino alla rampa. Necessario contentere la chioma per evitare problemi di visibilità al traffico veicolare.







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 321

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata compatibile







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 322

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interferenza balcone





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 323

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 324

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 325

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 326

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 327

Posizione: Piazza Capone

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 328

Posizione: Piazza Capone

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 329


Posizione: Piazza Capone | Parte di Gruppo | Altezza: 5 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Potature eccessive e continue







QUERCUS ILEX

Cod. 330

Posizione: Piazza Capone

Parte di Gruppo


Altezza: 5 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Potature eccessive e continue







QUERCUS ILEX

Cod. 331

Posizione: Piazza Capone

Parte di Gruppo

Altezza: 5 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

QUERCUS ILEX

Cod. 332


Posizione: Piazza Capone | Parte di Gruppo | Altezza: 5 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 333


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta invecchiata







THUYA OCCIDENTALIS


Cod. 334


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta invecchiata







PINUS PINEA

Cod. 335


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 336

Posizione: Piazza Cacciatore

Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 337

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 338

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 339

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 340

Posizione: Piazza Cacciatore

Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 3.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 341

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 342

Posizione: Piazza Cacciatore

Parte di Gruppo


Altezza: 12 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 343

Posizione: Piazza Cacciatore | Parte di Gruppo | Altezza: 13 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 344

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 345

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 346

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 346

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 347

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 349

Posizione: Piazza Cacciatore


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 350


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Deperimento Fisiologico







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 351


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Deperimento Fisiologico







QUERCUS RUBRA


Cod. 352

Posizione: Villa Comunale 3 | Pianta isolata | Altezza: 5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Errata potatura e collocazione non idonea rispetto alla biologiae ed ecologia della pianta







ULMUS MINOR

Cod. 353

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Deperimento Fisiologico







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 354

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di cocciniglia cotonosa, accanto pianta di cercis in ripartenza dopo taglio drastico







CERATONIA SILIQUA


Cod. 355


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA


Cod. 356


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Presenza di fabbricati vicini che ostacolano il passaggio della luce (fino a 358)







CEDRUS DEODARA


Cod. 356


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Presenza di fabbricati vicini che ostacolano il passaggio della luce (fino a 358)







CEDRUS DEODARA


Cod. 358


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 14 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Presenza di fabbricati vicini che ostacolano il passaggio della luce (fino a 358







SCHINUS MOLLE

Cod. 359


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PINUS PINEA


Cod. 360


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS INSIGNIS


Cod. 361


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario







PINUS INSIGNIS

Cod. 362


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 7.5 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 363


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti piante troppo vicine tra loro







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 364


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 4.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 365


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







SCHINUS MOLLE


Cod. 366


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6.5 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino










@? **Cod. 367**

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m

Descrizione Condizioni/Criticità







LIBOCEDRUS DECCURENS "AUREOMARGINATA"

Cod. 368

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti potqture errate







SCHINUS MOLLE

Cod. 369

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5.5 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 370


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 371


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 372


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"


Cod. 373


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







ALBIZZIA JULIBRISSIN

Cod. 374


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Chioma non uniforme, rami filari, presenza di monconi







PUNICA GRANATUM

Cod. 375


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 2.5 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







COTINUS COGGYGRIA

Cod. 376

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Diversi nterventi errati







ALBIZZIA JULIBRISSIN

Cod. 377


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 2.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ERYTHRINA CRISTAGALLI

Cod. 378

Posizione: Villa Comunale 3 | Pianta isolata | Altezza: 3 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Radici affioranti







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 379


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5.5 m. Diametro: 4.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ROBINIA PSEUDOACACIA


Cod. 380


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6.5 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







SCHINUS MOLLE

Cod. 381

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 382


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 4.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Declino vegetativo







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 383

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MELIA AZEDARACH


Cod. 384

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







MELIA AZEDARACH


Cod. 385

Posizione: Villa Comunale 3 | Parte di Gruppo | Altezza: 12 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MELIA AZEDARACH

Cod. 386


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 12 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MELIA AZEDARACH

Cod. 387

Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 12 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 388


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 389


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 390


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 391


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 392


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 393


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 394


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 395

Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 396

Posizione: Villa Comunale 3 | Parte di Filare | Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 397

Posizione: Villa Comunale 3 | Parte di Filare | Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 398


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SOPHORA JAPONICA

Cod. 399

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Cavità alla base o lungo il tronco







SOPHORA JAPONICA


Cod. 400

Posizione: Villa Comunale 3 | Pianta isolata | Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Cavita lungo il tronco







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 401

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme eccessiva vicinanza a fabbricato, spaccature inserzione branche







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 402


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CERATONIA SILIQUA


Cod. 403


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Disseccamenti diffusi







SCHINUS MOLLE

Cod. 404

Posizione: Villa Comunale 3


Pianta isolata


Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme potature errate, disseccamenti







ACER PLATANOIDES 'CRIMSON KING'

Cod. 405


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 4.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Fuori contesto







LIBOCEDRUS DECCURENS "AUREOMARGINATA"


Cod. 406

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 7.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Disseccamenti diffusi, eccessiva vicinanza







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 407


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ACER PLATANOIDES 'CRIMSON KING'

Cod. 408


Posizione: Villa Comunale 3


Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







SCHINUS MOLLE


Cod. 409


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ACER PLATANOIDES 'CRIMSON KING'

Cod. 410

Posizione: Villa Comunale 3


Pianta isolata

Altezza: 5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti, fuori c







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 411


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







FRAXINUS ORNUS

Cod. 412

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5.5 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







SCHINUS MOLLE

Cod. 413

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIBOCEDRUS DECCURENS "AUREOMARGINATA"

Cod. 414

Posizione: Villa Comunale 3 | Pianta isolata | Altezza: 5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







FRAXINUS ORNUS

Cod. 415


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







OLEA EUROPEA

Cod. 416

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Monconi, chioma non equilibrata







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 417

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







FRAXINUS ORNUS

Cod. 418

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 419

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ACER NEGUNDO 'VARIEGATO'

Cod. 420

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Disseccamenti interni; rimozione rami







ACER NEGUNDO 'VARIEGATO'

Cod. 421


Posizione: Villa Comunale 3


Pianta isolata


Altezza: m. Diametro: m

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PUNICA GRANATUM

Cod. 422


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ACER NEGUNDO 'VARIEGATO'

Cod. 423

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 424

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Spaccature, dissecxamenti







ACER NEGUNDO

Cod. 425

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Disseccamenti







PISTACIA LENTISCUS

Cod. 426


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Potatura di riordino







OLEA EUROPEA

Cod. 427


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 428


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 429


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







OLEA EUROPEA

Cod. 430

Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CRATAEGUS MONOGYNA


Cod. 431


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ACER SACCHARINUM

Cod. 432

Posizione: Villa Comunale 3 | Pianta isolata | Altezza: 7 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Cavità alla base o lungo il tronco







ACER SACCHARINUM

Cod. 433

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ACER NEGUNDO

Cod. 434

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 435

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







MELIA AZEDARACH

Cod. 436

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Potature errate, sovrapposizioni







ARAUCARIA EXCELSA

Cod. 437

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 438


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 439


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 4.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Deperimento fisiologico







QUERCUS ILEX


Cod. 440


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 441


Posizione: Villa Comunale 3 | Parte di Filare Stradale | Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MELIA AZEDARACH

Cod. 442


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







QUERCUS ILEX

Cod. 443

Posizione: Villa Comunale 3

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CHAMAEROPS EXCELSA

Cod. 444


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS EXCELSA

Cod. 445


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 446


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 10 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 447


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 10 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 448


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Gruppo Altezza: 10 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'

Cod. 449

Posizione: Villa Comunale 3


Parte di Filare


Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'


Cod. 450


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'


Cod. 451


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'


Cod. 452


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'


Cod. 453


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'


Cod. 454


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'


Cod. 455

Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA'

Cod. 456


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 457


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 458


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PINUS PINEA

Cod. 459

Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 460


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 461


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 462


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 463


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 464


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 465


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 466


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA


Cod. 467


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 468


Posizione: Villa Comunale 3 Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







ROBINIA PSEUDOACACIA


Cod. 469


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS RUBRA

Cod. 470

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna o palustris?







SALIX ALBA

Cod. 471


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sofferenza causata da siccita' (Pianta spontanea)







EUGENIA MYRTIFOLIA

Cod. 472

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 6.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







POPULUS NIGRA

Cod. 473

Posizione: Via Adige

Pianta isolata

Altezza: 25 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Alcuni disseccamenti; Richiede Potatura di rimonda







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 474

Posizione: Via Adige

Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 475

Posizione: Via Adige

Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 476

Posizione: Via Adige

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 477

Posizione: Via Adige

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 478

Posizione: Via Adige

Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







POPULUS NIGRA

Cod. 479

Posizione: Via Adige

Parte di Filare


Altezza: 13 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







POPULUS NIGRA

Cod. 480

Posizione: Via Adige


Parte di Filare


Altezza: 13 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







POPULUS NIGRA

Cod. 481

Posizione: Via Adige

Parte di Filare


Altezza: 13 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







OLEA EUROPEA

Cod. 482

Posizione: Via Adige

Pianta isolata


Altezza: 4 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







POPULUS NIGRA

Cod. 483

Posizione: Via Adige

Parte di Filare


Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 484

Posizione: Via Adige


Parte di Gruppo


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 485

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







POPULUS NIGRA

Cod. 486

Posizione: Via Adige

Parte di Filare

Altezza: 10 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature nel tempo non corrette







POPULUS NIGRA

Cod. 487

Posizione: Via Adige


Parte di Filare


Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature nel tempo non corrette







POPULUS NIGRA

Cod. 488

Posizione: Via Adige


Parte di Filare


Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature nel tempo non corrette







POPULUS NIGRA

Cod. 489

Posizione: Via Adige


Parte di Filare


Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature nel tempo non corrette







POPULUS NIGRA

Cod. 490

Posizione: Via Adige


Parte di Filare


Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature nel tempo non corrette







POPULUS NIGRA

Cod. 491

Posizione: Via Adige


Parte di Gruppo

Altezza: 18 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







POPULUS NIGRA

Cod. 492

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo

Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







POPULUS NIGRA

Cod. 493

Posizione: Via Adige


Parte di Gruppo


Altezza: 18 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 494

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo


Altezza: 12 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 495

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo

Altezza: 12 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 496

Posizione: Via Adige

Pianta isolata

Altezza: 10 m. Diametro: 7 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Leggera defogliazione







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 497

Posizione: Via Adige

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 498

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo

Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







OLEA EUROPEA

Cod. 499

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo


Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







OLEA EUROPEA

Cod. 500

Posizione: Via Adige

Parte di Gruppo

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 501

Posizione: Via Adige / Aiuola stradala

Pianta isolata


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 502

Posizione: Via Lobosco

Pianta isolata

Altezza: 20 m. Diametro: 12 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 503

Posizione: Via Lobosco

Pianta isolata

Altezza: 14 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Sul manto stradale







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 504

Posizione: Via Adige


Pianta isolata


Altezza: 10 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 505

Posizione: Via Adige


Pianta isolata


Altezza: 12 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 506


Posizione: Via Adige


Pianta isolata


Altezza: 12 m. Diametro: 6 m

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 507

Posizione: Via Monte Rosa


Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme, troppo vicino a recinzione privata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 508

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme Chioma non uniforme per mancanza di spazio di crescita







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 509

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 510

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 511

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma discreta; escoriazioni da danni meccanici alla base del tronco







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 512

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma ben sviluppata in buono stato; Abrasioni alla base del tronco da danni meccanici







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 513

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 514

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma in stato discreto; Cavità lungo il tronco







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 515

Posizione: Via Monte Rosa

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma in buono stato ma escoriazioni da danni meccanici alla base del tronco







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 516

Posizione: Via Umbria

Pianta isolata


Altezza: 4.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Chioma non uniforme







MELIA AZEDARACH

Cod. 517

Posizione: Via Lucania

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MELIA AZEDARACH

Cod. 518

Posizione: Via Lucania


Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







MELIA AZEDARACH

Cod. 519

Posizione: Via Lucania

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MELIA AZEDARACH

Cod. 520

Posizione: Via Lucania

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 521


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS


Cod. 522


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 523


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 12 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 524


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 12 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 525


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 12 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 526


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 527

Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 528


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 10 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 529


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 12 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 530


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Viale Altezza: 15 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 531


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Altezza: 9 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SCHINUS MOLLE

Cod. 532

Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Pianta isolata Altezza: 5 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Danno alla base del tronco







EUCALYPTUS CAMALDULENSIS

Cod. 533


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







CEDRUS DEODARA

Cod. 534

Posizione: Via Domodossola / Aiuola stra Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 535

Posizione: Via Domodossola

Parte di Gruppo


Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 536

Posizione: Via Domodossola

Parte di Gruppo

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 537

Posizione: Via Domodossola

Parte di Gruppo

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 538

Posizione: Via Domodossola

Parte di Gruppo


Altezza: 4 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 539

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pavimentazione alla base de tronco







QUERCUS ILEX

Cod. 540

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta morente







QUERCUS ILEX

Cod. 541

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







QUERCUS ILEX

Cod. 542

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 543

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







QUERCUS ILEX

Cod. 544

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 545

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 546

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 547

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 548

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 549

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 550

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 551

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 552

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 553

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 554

Posizione: Via Avellino

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 555

Posizione: Viale Kennedy

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pavimentazione fino al colletto







QUERCUS ILEX

Cod. 555

Posizione: Viale Kennedy

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma ben sviluppata; pavimentazione alla base del colletto







QUERCUS ILEX

Cod. 556

Posizione: Viale Kennedy

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Danni alla base del tronco. Pavimentazione al colletto







QUERCUS ILEX

Cod. 557

Posizione: Viale Kennedy

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potura frequente, pavimentazione fino al colletto







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 559

Posizione: Liceo S

Pianta isolata

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ROBINIA PSEUDOACACIA 'UMBRACULIFERA'

Cod. 560


Posizione: Via Domodossola (Liceo) Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







POPULUS NIGRA

Cod. 561

Posizione: Via Domodossola (Liceo) Pianta isolata Altezza: 8 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







POPULUS NIGRA

Cod. 562

Posizione: Via Domodossola (Liceo) Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







POPULUS NIGRA

Cod. 563

Posizione: Via Domodossola (Liceo) Pianta isolata Altezza: 10 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







NERIUM OLEANDER

Cod. 564

Posizione: Via Domodossola (Liceo) Parte di Filare Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue in passato



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

NERIUM OLEANDER


Cod. 565


Posizione: Via Domdoossola Parte di Filare Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue in passato







NERIUM OLEANDER

Cod. 566

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue in passato







NERIUM OLEANDER

Cod. 567

Posizione: Via Domdoossola Parte di Filare Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue in passato







NERIUM OLEANDER

Cod. 568

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potature eccessive e continue in passato







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 569

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 570

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 571

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 572

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 573

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 574

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 575

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 576

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 577

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con crescita stentata a causa della scarsa disponibilità di suolo e per le elevate temperature estive; Pianta non adatatta a questo contesto climatico







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 578

Posizione: Via Domdoossola

Pianta isolata

Altezza: 4.5 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 579

Posizione: Via Ravenna

Parte di Filare Stradale

Altezza: 5 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 580

Posizione: Via Ravenna

Parte di Gruppo


Altezza: 5 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 581

Posizione: Via Ravenna

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







PRUNUS CERASIFERA SELVATICO

Cod. 582

Posizione: Via Ravenna

Pianta isolata


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 583

Posizione: Via Ravenna

Pianta isolata

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 584

Posizione: Via Ravenna

Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







AILANTHUS ALTISSIMA

Cod. 585

Posizione: Viale Kennedy

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 586

Posizione: Via Quarto/Garigliano Parte di Gruppo Altezza: 9 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Potatura errata;







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 587


Posizione: Via Quarto/Garigliano Parte di Gruppo Altezza: 8 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Potatura errata;







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 588


Posizione: Via Quarto/Garigliano Parte di Gruppo Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Potatura errata;







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 589


Posizione: Via Quarto/Garigliano Parte di Gruppo Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Potatura errata;







CEDRUS DEODARA

Cod. 590

Posizione: Via Quarto/Garigliano

Pianta isolata

Altezza: 11 m. Diametro: 3.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 591

Posizione: Via Quarto/Garigliano

Pianta isolata

Altezza: 10 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 592

Posizione: Via del Centenario

Pianta isolata

Altezza: 20 m. Diametro: 12 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PINUS PINEA

Cod. 593

Posizione: Via del Centenario

Pianta isolata

Altezza: 20 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







PINUS PINEA

Cod. 594

Posizione: Via del Centenario

Pianta isolata

Altezza: 10 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







CEDRUS DEODARA

Cod. 595

Posizione: Via del Centenario

Pianta isolata

Altezza: 20 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







QUERCUS ILEX

Cod. 596

Posizione: Piazza San Francesco

Parte di Gruppo

Altezza: 4 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 597


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 598


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 599


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 600


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 601

Posizione: Piazza San Francesco

Parte di Gruppo

Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 602

Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 603

Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 4 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CEDRUS DEODARA

Cod. 604

Posizione: Piazza Repubblica

Pianta isolata


Altezza: 18 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma rada, rifacimento piazza, interferenza







CEDRUS LIBANI

Cod. 605

Posizione: Piazza Repubblica

Pianta isolata

Altezza: 18 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CEDRUS DEODARA

Cod. 606

Posizione: Piazza Repubblica

Pianta isolata

Altezza: 20 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







CEDRUS LIBANI

Cod. 607

Posizione: Piazza Repubblica

Pianta isolata

Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di ferite alla base







CEDRUS DEODARA

Cod. 608

Posizione: Piazza Repubblica

Pianta isolata


Altezza: 18 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







PINUS HALEPENSIS

Cod. 609

Posizione: Piazza Repubblica

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PRUNUS SERRULATA "KANZAN"

Cod. 610


Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ACER CAMPESTRE

Cod. 611

Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

ferite da decespugliatore







ACER CAMPESTRE

Cod. 612

Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

ferite al colletto al decespugliatore







PRUNUS SERRULATA "KANZAN"

Cod. 613

Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 6 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 614

Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

ferite colletto da decespugliatore







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 615

Posizione: Piazza Borsellino | Parte di Filare Stradale | Altezza: 10 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 616

Posizione: Piazza Borsellino

Parte di Filare Stradale

Altezza: 10 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 617

Posizione: Piazza Borsellino | Parte di Filare Stradale | Altezza: 10 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 618

Posizione: Piazza Conforti

Pianta isolata


Altezza: 15 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 619

Posizione: Piazza Conforti

Pianta isolata

Altezza: 15 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 620

Posizione: Piazza Petrone

Pianta isolata

Altezza: 15 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

interramento colletto, rialzo zolla, dissecamenti interni e distali







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 621

Posizione: Piazza Petrone

Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

errate potature,disseccamenti,cancro?







POPULUS ALBA

Cod. 622

Posizione: Piazza Petrone

Pianta isolata

Altezza: 3 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 623

Posizione: Piazza Petrone

Pianta isolata

Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 624

Posizione: Piazza Petrone

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti; Chioma non uniforme; Cavitazioni; Cancri







QUERCUS ILEX

Cod. 625

Posizione: Via Giambattista Pergolesi Parte di Filare Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 626

Posizione: Via Giambattista Pergolesi Parte di Filare Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 627

Posizione: Via Giambattista Pergolesi Parte di Filare Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 628

Posizione: Via Giambattista Pergolesi Parte di Filare Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 629

Posizione: Via Francesco Turco

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 630

Posizione: Via Francesco Turco

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Potatura per bilanciare chioma







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 631

Posizione: Via Francesco Turco

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Potatura per bilanciare chioma







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 632

Posizione: Via Francesco Turco

Pianta isolata

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Crescita stentata





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

QUERCUS ILEX

Cod. 633

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 634

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 635

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 636

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 637

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 638

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 639

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 640

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 641

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 642

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 643

Posizione: Piazza Luigi Rago

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Compattamento/Pavimentazione alla base dell'albero







QUERCUS ILEX

Cod. 644

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 645

Posizione: Via Matteotti

Parte di Gruppo

Altezza: 8 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 646

Posizione: Via Matteotti

Parte di Gruppo


Altezza: 8 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 647

Posizione: Via Matteotti

Parte di Gruppo

Altezza: 8 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







QUERCUS ILEX

Cod. 648

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 649

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 650

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 651

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 652

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 653

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 654

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 655

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 656

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 657

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 658

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 659

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 660

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 661

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







OLEA EUROPEA

Cod. 662

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 663

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 664

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 665

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







QUERCUS ILEX

Cod. 666

Posizione: Via Matteotti

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di secco interno chioma, potature non sempre corrette







PINUS PINEA

Cod. 667

Posizione: Via Matteotti

Pianta isolata

Altezza: 12 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







BUXUS SEMPERVIRENS

Cod. 668

Posizione: Piazza Amendola | Pianta isolata | Altezza: 3.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 669

Posizione: Piazza Amendola

Pianta isolata

Altezza: 18 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Struttura non uniforme; Eccessiva vicinanza a Fabbricati







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 670

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 671

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PINUS HALEPENSIS

Cod. 672

Posizione: Piazza Amendola | Pianta isolata | Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 673

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 674

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 675

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 676

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PINUS HALEPENSIS

Cod. 677

Posizione: Piazza Amendola

Pianta isolata

Altezza: 10 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 678

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 679

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 680

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 681

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 682

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 683

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 684

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 685

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 686

Posizione: Piazza Amendola

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PINUS HALEPENSIS

Cod. 687

Posizione: Piazza Amendola

Pianta isolata

Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MELIA AZEDARACH

Cod. 688

Posizione: Piazza Amendola

Pianta isolata

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pavimentazione alla base del tronco







SOPHORA JAPONICA

Cod. 689

Posizione: Piazza Amendola | Pianta isolata | Altezza: 5 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS HALEPENSIS

Cod. 690

Posizione: Piazza Amendola | Pianta isolata | Altezza: 10 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pavimentazione alla base del tronco







ERIOBOTRYA JAPONICA

Cod. 691

Posizione: Via Indipendenza

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 692

Posizione: Via Indipendenza

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 693

Posizione: Via Indipendenza

Parte di Filare

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Pianta filata







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 694

Posizione: Via Indipendenza


Parte di Filare

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Pianta filata







CEDRUS ATLANTICA

Cod. 695

Posizione: Via Indipendenza

Parte di Filare

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Pianta filata







PINUS HALEPENSIS

Cod. 696

Posizione: Via Indipendenza

Parte di Filare

Altezza: 14 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 697

Posizione: Via Indipendenza


Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 698

Posizione: Via Indipendenza

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme Pianta filata; Invecchiata; Sottoposta ad altre chiome







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 699

Posizione: Via Indipendenza


Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







SOPHORA JAPONICA

Cod. 700

Posizione: Via Indipendenza

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







FICUS BENJAMIN

Cod. 701

Posizione: A.Moro

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 6 m

Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERATONIA SILIQUA

Cod. 702

Posizione: A.Moro

Pianta isolata

Altezza: 4.5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEDRUS DEODARA

Cod. 703

Posizione: A.Moro

Pianta isolata

Altezza: 22 m. Diametro: 12 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Struttura non uniforme







CEDRUS DEODARA

Cod. 704

Posizione: A.Moro

Pianta isolata

Altezza: 20 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Struttura non uniforme; Chioma non folta







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 705

Posizione: A.Moro

Pianta isolata

Altezza: 7.5 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Ombra palazzi, eccessiva vicinanza altri alberi







QUERCUS ILEX

Cod. 706

Posizione: Giacumbi

Pianta isolata

Altezza: 3.5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 707

Posizione: Giacumbi

Pianta isolata


Altezza: 4.5 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 708

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 709

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 710

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 711

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 712

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 713

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 714

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 715

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 716

Posizione: Via Italia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 717

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 718

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 719

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 720

Posizione: Via Ferrovia Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 721

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 722

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 723

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 724

Posizione: Via Ferrovia

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 725

Posizione: Via Ferrovia


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 726


Posizione: Via Ferrovia Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 727

Posizione: Via Ferrovia


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 728


Posizione: Via Ferrovia Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 729

Posizione: Via Ferrovia


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 730

Posizione: Via Ferrovia


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX


Cod. 731


Posizione: Via Ferrovia Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 732

Posizione: Via Ferrovia


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 733

Posizione: Via Ferrovia


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







@? **Cod. 734**

Posizione: Piazza Mortale


Pianta isolata

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 735

Posizione: Piazza Mortale

Pianta isolata


Altezza: 7 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante di grandi dimensioni con chioma squilibrata; grossi tagli ineveidenza







CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"

Cod. 736

Posizione: Piazza Mortale

Pianta isolata

Altezza: 22 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamento in corso







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 737

Posizione: Piazza Mortale


Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Tronco nodoso, presenza di cavita' e disseccamenti su tronco e branche







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 738

Posizione: Piazza Farina

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 739

Posizione: Piazza Farina

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 740

Posizione: Piazza Farina

Parte di Filare

Altezza: 7 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 741

Posizione: Piazza Farina

Parte di Filare


Altezza: 4.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 742

Posizione: Piazza Farina

Parte di Filare

Altezza: 5.5 m. Diametro: 4.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CEDRUS DEODARA

Cod. 743

Posizione: Piazza Farina

Pianta isolata

Altezza: 25 m. Diametro: 12 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







MELIA AZEDARACH

Cod. 744

Posizione: Via Buozzi

Parte di Filare Stradale


Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Capitozzatura







MELIA AZEDARACH

Cod. 745

Posizione: Via Buozzi

Parte di Filare Stradale


Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Capitozzatura







MELIA AZEDARACH

Cod. 746

Posizione: Via Carbone

Parte di Filare Stradale


Altezza: 5.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MELIA AZEDARACH

Cod. 747


Posizione: Via Carbone | Parte di Filare Stradale | Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MELIA AZEDARACH

Cod. 748

Posizione: Via Carbone

Parte di Filare Stradale

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







ALBIZZIA JULIBRISSIN

Cod. 749

Posizione: Via Carbone

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PINUS PINEA

Cod. 750

Posizione: Via Buozzi


Pianta isolata

Altezza: 12 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario Presenza di Cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis)







QUERCUS ILEX

Cod. 751

Posizione: Via Carbone

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 752

Posizione: Via Carbone

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 753

Posizione: Via Carbone

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 754

Posizione: Piazza Conforti 2 Parte di Filare Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Giovani, potatura di allevamento da fare



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 755


Posizione: Piazza Conforti 2 Parte di Filare Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Giovani, potatura di allevamento da fare







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 756

Posizione: Piazza Conforti 2 Parte di Filare Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Giovani, potatura di allevamento da fare



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 757


Posizione: Piazza Conforti 2 Parte di Filare Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Giovani, potatura di allevamento da fare







NERIUM OLEANDER

Cod. 758

Posizione: Via Mazzini

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







NERIUM OLEANDER

Cod. 759

Posizione: Via Mazzini

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







NERIUM OLEANDER

Cod. 760

Posizione: Via Mazzini

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







NERIUM OLEANDER

Cod. 761

Posizione: Via Mazzini

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







NERIUM OLEANDER

Cod. 762

Posizione: Via Mazzini

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 763

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Filare Stradale


Altezza: 11 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 764

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Filare Stradale

Altezza: 12 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

potature errate, attacchi parassitari, cavità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 765

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Filare Stradale


Altezza: 6 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

potature errate, attacchi parassitari, cavità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 766

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Filare Stradale

Altezza: 12 m. Diametro: 6.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

potature errate, attacchi parassitari, cavità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 767

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Filare Stradale

Altezza: 9 m. Diametro: 3.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

potature errate, attacchi parassitari, cavità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 768

Posizione: Piazza De Curtis | Parte di Filare Stradale | Altezza: 12 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

potature errate, attacchi parassitari, cavità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 769

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Filare Stradale

Altezza: 12 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

potature errate, attacchi parassitari, cavità







LAURUS NOBILIS

Cod. 770

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Gruppo

Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Intervento recente di potatura errato su una parte della pianta







LAURUS NOBILIS

Cod. 771

Posizione: Piazza De Curtis

Parte di Gruppo

Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Intervento recente di potatura errato su una parte della pianta







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 772

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Taglio della cima apicale, distanza di impianto ravvicinata, seccume;







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 773

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Taglio della cima apicale, distanza di impianto ravvicinata, seccume;







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 774

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Taglio della cima apicale, distanza di impianto ravvicinata, seccume;







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 775

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Taglio della cima apicale, distanza di impianto ravvicinata, seccume;







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 776

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Taglio della cima apicale, distanza di impianto ravvicinata, seccume;







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 777

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Taglio della cima apicale, distanza di impianto ravvicinata, seccume;







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 778


Posizione: Parco Comunale


Parte di Filare


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 779


Posizione: Parco Comunale


Parte di Filare


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 780


Posizione: Parco Comunale


Parte di Filare


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 781


Posizione: Parco Comunale


Parte di Filare


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 782


Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 783

Posizione: Parco Comunale


Pianta isolata


Altezza: 9 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







OLEA EUROPEA

Cod. 784

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







OLEA EUROPEA

Cod. 785

Posizione: Parco Comunale


Pianta isolata

Altezza: 2 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 786

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 787

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata

Altezza: 12 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 788

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 789

Posizione: Parco Comunale

Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 790

Posizione: Parco Comunale


Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 791

Posizione: Parco Comunale


Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 792

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata


Altezza: 2 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 793

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata


Altezza: 4.5 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 794

Posizione: Parco Comunale

Parte di Gruppo

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 795

Posizione: Parco Comunale

Parte di Gruppo

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 796

Posizione: Parco Comunale

Parte di Gruppo

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CUPRESSUS MACROCARPA

Cod. 797

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata

Altezza: 6 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







PINUS INSIGNIS

Cod. 798

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata


Altezza: 5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme







QUERCUS ILEX

Cod. 799

Posizione: Parco Comunale

Parte di Gruppo

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS PUBESCENS

Cod. 800

Posizione: Via L. Sturzo

Pianta isolata

Altezza: 18 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Leggere interferenza con fabbricati







OLEA EUROPEA

Cod. 801

Posizione: Rotonda Via Baratta/S.S. 19 Pianta isolata Altezza: 5.5 m. Diametro: 3.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 802

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 803

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 804

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Filare Stradale Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 805

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 806

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Presenza di cavità alla base







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 807

Posizione: Via Paolo Baratta


Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 808

Posizione: Via Paolo Baratta | Parte di Filare Stradale | Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 809

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Presenza di cavità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 810

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Cavità molto importante, profonda ed estesa ad altezza di mt. 3 nel punto di diramazione







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 811

Posizione: Via Paolo Baratta | Parte di Filare Stradale | Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma originaria non più esistente; Ricacci lungo il tronco e germogli apicali in gran parte secchi







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 812

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Cavità importante lungo il tronco







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 813

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma originaria non più presente; ricacci lungo il tronco, in gran parte secchi;







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 814

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 815

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 816

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Conflitto con tettoia distributore; Pavimentazione alla base rialzata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 817

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Conflitto con tettoia distributore; Pavimentazione alla base rialzata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 818

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 819

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 820

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 821

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 822

Posizione: Via Paolo Baratta | Parte di Filare Stradale | Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 823

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma con strutturna non bilanciata causa potatura errata in passato; Disseccamenti diffusi;







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 824

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 825


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Filare Stradale Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 826

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 15 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Cavità alla base







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 827


Posizione: Via Paolo Baratta | Parte di Filare Stradale | Altezza: 15 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Tronco inclinato verso la strada







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 828

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 829

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 830

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 831

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale

Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 832

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Filare Stradale


Altezza: 18 m. Diametro: 8 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







QUERCUS ILEX

Cod. 833

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 834

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 835


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 836


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 837


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 838


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 839


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 840


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 841


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 842


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 843


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 844


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 845


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 846


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 847


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 848


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 849


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 850


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 851


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 852


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 853


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 854


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 855


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 856


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 857


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 858


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 859


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 860

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 861

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 862

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 863

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 864

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 865

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 866

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 867

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 868

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 869

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 870

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 871

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

QUERCUS ILEX

Cod. 872

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 873

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 874

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 875

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 876

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 877

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 878

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 879

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 880

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 881

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 882

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 883

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 884

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 885

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 886

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 887

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 888

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 889

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 890

Posizione: Piazza Calò

Parte di Gruppo

Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 891

Posizione: Piazza Calò

Parte di Gruppo


Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 892

Posizione: Piazza Calò

Parte di Gruppo


Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 893

Posizione: Piazza Calò

Parte di Gruppo


Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 894


Posizione: Piazza Calò | Parte di Gruppo | Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 895

Posizione: Piazza Calò

Parte di Gruppo

Altezza: 6 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

QUERCUS ILEX

Cod. 896

Posizione: Piazza Calò

Parte di Gruppo


Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 897

Posizione: Piazza Calò

Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







OLEA EUROPEA

Cod. 898

Posizione: Piazza Calò

Pianta isolata


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta da riformare con una potatura corretta







CITRUS AURANTIUM

Cod. 899

Posizione: Via Paolo Baratta

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 900

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 901

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 902

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 903

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 904

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 905

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 906

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 907

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 908

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 909

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 910

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 911

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 912

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 913

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 914

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 915

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 916

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 917

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 918

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 919

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 920

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 921

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 922

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 923

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 924

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 925

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 926

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 927

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 928

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 929

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 930

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 931

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 932

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 933

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 934

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 935

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 936

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 937

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 938

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 939

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 940

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 941

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 942

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 943

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 944

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 945

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 946

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 947

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 948

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 949

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 950

Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 951

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 952


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 953


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 954

Posizione: Via Mazzini


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 955


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 956


Posizione: Via Mazzini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 957


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 958


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 959


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 960


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 961


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 962


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 963


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 964


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 965


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 966


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 967


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 968


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 969


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 970


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 971


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 972


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 973


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 974


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 975


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 976


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 977


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 978


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 979


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 980


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 981


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 982


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 983


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 984


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 985


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 986


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 987


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 988


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 989


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 990


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 991


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 992


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 993


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 994


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 995


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 996


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 997


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 998


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 999


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1001


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1002


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1003


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1004


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1005


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1006


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1007


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1008


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliaa su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1009

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1010


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1011

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1012


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1013


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1014


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1015


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1016


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1017

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1018


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1019


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1020


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1021


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1022


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1023


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1024


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1025


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1026


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1027


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1028


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1029


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1030


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1031

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1032


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1033


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1034

Posizione: Via Mazzini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1035


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1036


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1037


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1038


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1039

Posizione: Via Mazzini


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1040


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1041


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1042


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1043

Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1044


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1045

Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1046


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1047


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1048


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1049

Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1050


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1051


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1052


Posizione: Via Mazzini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1053


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1054


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1055


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1056


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







QUERCUS ILEX

Cod. 1057

Posizione: Largo Gioia

Pianta isolata

Altezza: 4 m. Diametro: 2.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1058

Posizione: Largo Gioia


Pianta isolata


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FICUS ROBUSTA

Cod. 1059


Posizione: Largo Gioia | Pianta isolata | Altezza: 4.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1060


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1061


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1062


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1063


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1064

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1065

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1066


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1067


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1068


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1069


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1070


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1071


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1072


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1073


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1074


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1075


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1076


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1077


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1078


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1079


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1080


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1081


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1082


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1083


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1084


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1085


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1086


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1087

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1088


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1089


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1090


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1091


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1092


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1093


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1094


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1095


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1096


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1097


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1098

Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1099


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1100


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1101


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1102


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1103


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1104


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1105

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1106


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1107


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1108


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1109


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1110

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1111

Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1112

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1113


Posizione: Via Roma | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1114

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1115

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1116

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1117

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1118

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1119


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1120

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1121

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1122


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1123


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1124


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1125


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1126

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1127

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1128

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1129

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1130


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1131

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1132

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1133

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1134

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1135

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1136


Posizione: Via Pastore Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1137

Posizione: Via Pastore


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 1138


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1139


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1140


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1141

Posizione: Via Pastore


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1142


Posizione: Via Pastore | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1143

Posizione: Via Pastore

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 1144

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 6 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Eccessiva adiacenza a lampione







QUERCUS ILEX

Cod. 1145

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1146

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1147

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1148

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1149

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 1150

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 8 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 1151

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 1152

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 8 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Necessario rimuovere i rami secchi presenti







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1153

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1154

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1155

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1156

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 1157

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 10 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 1158

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale

Altezza: 10 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Parte della chioma sbilanciata verso la strada







QUERCUS ILEX

Cod. 1159

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1160

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1161

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1162

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1163

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1164

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1165

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1166

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1167

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1168

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1169

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1170

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1171

Posizione: Via Plava


Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1172

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1173

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1174

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1175

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1176

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1177

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1178

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1179

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1180

Posizione: Via Plava

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1181


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1182


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1183


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1184


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1185

Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1186


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1187


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1188


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliа su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1189


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1190


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1191


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1192

Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1193


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1194


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1195


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1196


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1197


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1198


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1199


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1200


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1201


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1202


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1203


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1204


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1205


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1206

Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1207


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1208


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1209


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1210


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1211

Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1212


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1213

Posizione: Via Parini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi; Condizionatore/Ventola attivo sulla chioma







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1214


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1215


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1216


Posizione: Via Parini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1217


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1218


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1219


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1220


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1221


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1222


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1223

Posizione: Via Parini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1224


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1225

Posizione: Via Parini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1226


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1227


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1228


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1229


Posizione: Via Parini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1230

Posizione: Via Parini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1231


Posizione: Via Parini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1232


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1233

Posizione: Via Parini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1234

Posizione: Via Parini

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1235


Posizione: Via Parini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1236


Posizione: Via Parini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1237


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1238


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1239


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1240


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1241


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1242


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1243


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1244


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1245


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1246


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1247


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1248


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1249


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1250


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1251


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1252


Posizione: Via Gonzaga | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1253

Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 1254


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1255


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1256


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1257


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1258


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1259


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1260


Posizione: Via Gonzaga | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1261


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1262


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1263


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1264

Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1265


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1266


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1267


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1268


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1269


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1270


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Coccinigliia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1271


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1272


Posizione: Via Gonzaga | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1273


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1274


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1275


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1276


Posizione: Via Gonzaga | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1277


Posizione: Via Gonzaga | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1278


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1279


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1280


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1281


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1282


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1283


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 1284


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM

Cod. 1285

Posizione: Via Gonzaga | Parte di Viale Stradale | Altezza: 1 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errate; Scortecciatura







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1286

Posizione: Via Volturno

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Tronco inclinato; Chioma disforme; Potature errate







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1287

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1288

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1289

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1290

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1291

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1292

Posizione: Via Pietro Nenni

Pianta isolata


Altezza: 2.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







SCHINUS MOLLE

Cod. 1293

Posizione: Via Pietro Nenni

Pianta isolata

Altezza: 9 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura di riordino dei palchi bassi







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 1294

Posizione: Via Pietro Nenni

Pianta isolata

Altezza: 5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1295

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1296

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1297

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1298

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1299

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante con possibilità di chioma a crescita libera grazie alla mancanza di manufatti vicini e alla giusta distanza dal traffico veicolare







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 1300

Posizione: Via Pietro Nenni

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1301

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1302

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1303

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1304

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1305

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1306

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1307


Posizione: Via Olevano | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1308


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1309

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1310

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1311

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1312

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1313

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1314


Posizione: Via Olevano | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1315

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1316

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1317

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1318

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1319

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1320

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1321

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1322

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1323

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1324

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1325

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1326

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1327

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1328


Posizione: Via Olevano | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1329

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1330

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1331

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1332

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1333

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1334

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1335

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1336

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1337

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1338


Posizione: Via Olevano | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1339

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1340

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1341

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1342

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1343

Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1344

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1345

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1346

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1347

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1348

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1349

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1350

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1351


Posizione: Via Olevano | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1352

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1353

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1354

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1355

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1356

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1357

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1358

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1359

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







FICUS NITIDA

Cod. 1360

Posizione: Via Olevano

Pianta isolata

Altezza: 4 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

QUERCUS ILEX

Cod. 1361

Posizione: Via Volturno

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 1362

Posizione: Via Volturno

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 1363

Posizione: Via Volturno

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1364

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1365

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1366

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1367

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1368

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1369

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1370

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1371

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1372

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1373

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1374

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1375

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1376

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1377

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1378

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1379

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1380

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1381

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1382

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1383

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1384

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1385

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1386

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1387

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1388

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1389

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1390

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1391

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1392

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1393

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1394

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1395

Posizione: Via Olevano

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







QUERCUS ILEX

Cod. 1396

Posizione: Viale della Libertà

Parte di Filare Stradale

Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 1/84 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1397

Posizione: Viale della Libertà

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 2/15 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1398

Posizione: Viale della Libertà

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 3/48 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1399


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 4/13 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1400


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 5/24 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1401


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1402


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1403


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1404

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1405

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1406


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







QUERCUS ILEX

Cod. 1407

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 6/14 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1408

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 7/25 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1409


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1410

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1411

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1412

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1413

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1414

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1415

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







QUERCUS ILEX

Cod. 1416


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 8/7 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1417

Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1418


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1419


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1420


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1421


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1422


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1423


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1424


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1425


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







QUERCUS ILEX

Cod. 1426

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 9/14 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1427


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1428


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1429


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







QUERCUS ILEX

Cod. 1430

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 10/14 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







PITTOSPORUM TOBIRA


Cod. 1431


Posizione: Via del Centenario | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







ABIES PICEA EXCELSA

Cod. 1432


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 6 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 1433


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Presenza di Cocciniglia; Cavitazioni; Effetti negativi di potature errate







QUERCUS ILEX

Cod. 1434

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 11/9 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1435

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 12/4 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1436

Posizione: Via del Centenario

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 13/8 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1437

Posizione: Via Tirreno/Ricasoli

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 14/9 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1438

Posizione: Via Tirreno/Ricasoli


Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 15/12 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1439

Posizione: Via Tirreno/Ricasoli

Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 16/10 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1440

Posizione: Via Tirreno/Ricasoli

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 17/8 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1441

Posizione: Via Tirreno/Ricasoli

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 18/7 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1442

Posizione: Via Tirreno/Ricasoli


Parte di Filare Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 19/8 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1443

Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 20/11 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1444


Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 21/6 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1445


Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 22/13 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1446


Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 23/6 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1447

Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 24/6 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata - Primo del filare con rosura alla base







QUERCUS ILEX

Cod. 1448


Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 25/8 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







QUERCUS ILEX

Cod. 1449


Posizione: Via Monsignor Vicinanza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Gruppo 26/11 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1450

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1451

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1452

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1453

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1454

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1455

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1456

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1457

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1458

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1459

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1460

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1461

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1462

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1463

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1464

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1465

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1466

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1467

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1468

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1469

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1470

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1471

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1472

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1473

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1474

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1475

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1476

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1477

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1478

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1479

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1480

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1481

Posizione: Via Buozzi

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Posizione ravvicinata a balconi, insegne, condizionatori







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1482


Posizione: Via Fratelli Cairoli/Cavour Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Bisogna favorire lo sviluppo naturale della chioma; Pianta lontana da manufatti e non interferisce con il traffico veicolari







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1483


Posizione: Via Fratelli Cairoli/Cavour Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Bisogna favorire lo sviluppo naturale della chioma; Pianta lontana da manufatti e non interferisce con il traffico veicolari







MAGNOLIA GRANDIFLORA "GALLISONIENSIS"

Cod. 1484

Posizione: Piazza Risorgimento

Pianta isolata

Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PINUS PINEA

Cod. 1485

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario







CUPRESSUS ARIZONICA

Cod. 1486

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 10 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non bilanciata







MELIA AZEDARACH

Cod. 1487

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 12 m. Diametro: 15 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Rimozione secco interno







OLEA EUROPEA

Cod. 1488

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Alzare la pianta







MELIA AZEDARACH

Cod. 1489

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare


Altezza: 12 m. Diametro: 15 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CERATONIA SILIQUA

Cod. 1490

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 6 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 1491

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 7 m. Diametro: 4 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura di rimozione secco







FICUS ROBUSTA

Cod. 1492

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 10 m. Diametro: 6 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







MELIA AZEDARACH

Cod. 1493

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare


Altezza: 12 m. Diametro: 15 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Rimozione secco/Sovrapposizione chiome







MELIA AZEDARACH

Cod. 1494

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 12 m. Diametro: 15 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Rimozione secco







MELIA AZEDARACH

Cod. 1495

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 14 m. Diametro: 18 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna La migliore con spazio dovuto







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 1496

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 18 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

MELIA AZEDARACH

Cod. 1497

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 11 m. Diametro: 12 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Branche con lesioni; Interventi di allegerimento







FICUS ROBUSTA

Cod. 1498

Posizione: Via Ricciardi

Pianta isolata

Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 1499

Posizione: Viale della Libertà

Parte di Filare Stradale

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Gruppo 27/8 - Potature errate e ripetute, base del fusto pavimentata







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 1500

Posizione: Via Gonzaga

Pianta isolata

Altezza: 18 m. Diametro: 10 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Togliere il secco







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Fori lungo il tronco; Pavimentazione fino alla base del tronco; Fori lungo il tronco







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 3000

Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

ferite decespugliatore







CUPRESSUS SEMPERVIRENS


Cod. 3000


Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 0.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS


Cod. 3000


Posizione: Piazza della Repubblica Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 0.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 3000

Posizione: Piazza Conforti

Parte di Filare Stradale


Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CERCIS SILIQUASTRUM

Cod. 3000

Posizione: Via Matteotti

Pianta isolata

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERCIS CANADENSIS

Cod. 3000

Posizione: Via Matteotti

Pianta isolata


Altezza: 2.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PISTACIA LENTISCUS

Cod. 3000

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PISTACIA LENTISCUS

Cod. 3000

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 3000

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 3000


Posizione: Via Indipendenza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"

Cod. 3000


Posizione: Via Indipendenza Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Fori lungo il tronco; Pavimentazione fino alla base del tronco; Fori lungo il tronco








PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"


Cod. 3000


Posizione: Via Indipendenza | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità








PRUNUS CERASIFERA "PISSARDI"


Cod. 3000


Posizione: Via Indipendenza | Parte di Filare Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 3000


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Cavità alla base o lungo il tronco Chioma non uniforme per potature errate fatte negli anni; Elevata presenza di cocciniglia







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 3000

Posizione: Giacumbi

Parte di Filare


Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Tutori, ancoraggio da rinnovare







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 3000

Posizione: Giacumbi

Parte di Filare


Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Tutori, ancoraggio da rinnovare







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 3000

Posizione: Giacumbi

Parte di Filare


Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Tutori, ancoraggio da rinnovare







JACARANDA MIMOSAEFOLIA

Cod. 3000

Posizione: Giacumbi

Parte di Filare

Altezza: 4 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Tutori, ancoraggio da rinnovare



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

@MISTO SALICE/LIGUSTRO

Cod. 3000

Posizione: Via Volturno

Parte di Gruppo


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Piante diverse troppo vicine; N° 3 Ligustri e N° 1 Salice







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Pianta con tronco sottile







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Italia

Parte di Filare


Altezza: 2.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







FICUS ROBUSTA

Cod. 3000

Posizione: Via Buozzi

Pianta isolata

Altezza: 4.5 m. Diametro: 2.5 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 3000

Posizione: Rotonda Via Paolo Baratta-Viale della Libertà. Parte di Gruppo


Altezza: 8 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Quattro esemplari di Cipresso







CITRUS AURANTIUM


Cod. 3000

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sviluppo stentato; poco suolo; potature sbagliate;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sviluppo stentato; poco suolo; potature sbagliate;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 3000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sviluppo stentato; poco suolo; potature sbagliate;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 3000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sviluppo stentato; poco suolo; potature sbagliate;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 3000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sviluppo stentato; poco suolo; potature sbagliate;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000

Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sviluppo stentato; poco suolo; potature sbagliate;





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center.

CASTANEA SATIVA

Cod. 3000


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 3000

Posizione: Rotonda Via Paolo Baratta-Viale della Libertà. Parte di Gruppo


Altezza: 8 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Quattro esemplari di Cipresso







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 3000

Posizione: Rotonda Via Paolo Baratta-Viale della Libertà. Parte di Gruppo


Altezza: 8 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Quattro esemplari di Cipresso







CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Cod. 3000

Posizione: Rotonda Via Paolo Baratta-Viale della Libertà. Parte di Gruppo


Altezza: 8 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Eccessiva vicinanza a Manufatti Quattro esemplari di Cipresso







CITRUS AURANTIUM


Cod. 3000


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 3000


Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1.5 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Deledda Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000

Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Parini | Parte di Viale Stradale | Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







MORUS ALBA

Cod. 3000


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000

Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







OLEA EUROPEA

Cod. 3000


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ACACIA DEALBATA

Cod. 3000

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 4 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CEREUS

Cod. 3000

Posizione: Villa Comunale Taverna

Pianta isolata


Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Monumentale







FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Cod. 3000


Posizione: Villa Comunale Taverna Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 0.5 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 3000

Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme per potature errate fatte negli anni; Elevata presenza di cocciniglia







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000

Posizione: Via Roma

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM

Cod. 3000


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







CITRUS AURANTIUM


Cod. 3000


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Forte Attacco Cocciniglia su quasi tutte le piante; Vegetazione provata da potature errate; Chioma troppo vicina al pimo piano in molti casi;







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 3000

Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme per potature errate fatte negli anni; Elevata presenza di cocciniglia







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 3000


Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme per potature errate fatte negli anni; Elevata presenza di cocciniglia







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 3000

Posizione: Via del Centenario Parte di Filare Stradale Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Chioma non uniforme per potature errate fatte negli anni; Elevata presenza di cocciniglia







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Olevano

Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata Fori lungo il tronco; Pavimentazione fino alla base del tronco; Fori lungo il tronco







CERATONIA SILIQUA

Cod. 3000

Posizione: Via Domodossola

Parte di Filare

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Interventi di Potatura per riordino bilanciamento chioma







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane; eccessiva vicinanza al leccio (n. 598) adulto accanto







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Pianta giovane







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 3000

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 8 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino Valutare taglio a cespuglio







ERIOBOTRYA JAPONICA

Cod. 3000

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare


Altezza: 7 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco | Parte di Gruppo | Altezza: 2.5 m. Diametro: 1.5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane con chioma non uniforme







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco | Parte di Gruppo | Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane, in condizioni vegetative non ottimali; Probabili potature errate







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane, in condizioni vegetative non ottimali







QUERCUS ILEX

Cod. 3000

Posizione: Piazza San Francesco

Parte di Gruppo


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane, chioma non uniforme; potature errate o mancanti nella fase di formazione







CINNAMOMUM CAMPHORA

Cod. 3000

Posizione: Via Ricciardi

Parte di Filare

Altezza: 2 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane; colletto scortecciato da decespuglaitore







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane, in condizioni vegetative non ottimali







QUERCUS ILEX

Cod. 3000


Posizione: Piazza San Francesco | Parte di Gruppo | Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta giovane, in condizioni vegetative non ottimali







QUERCUS ILEX

Cod. 9000

Posizione: Villa Comunale Taverna


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Senza Etichetta. Da etichettare in campo







POPULUS NIGRA

Cod. 9000

Posizione: Rotonda Anas

Pianta isolata

Altezza: 10 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ULMUS MINOR

Cod. 9001

Posizione: Rotonda Anas

Pianta isolata


Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







ULMUS MINOR

Cod. 9001

Posizione: Rotonda Anas

Pianta isolata


Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS HUMILIS


Cod. 10006


Posizione: Rotonda di Via Tirreno Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS HUMILIS


Cod. 10007


Posizione: Rotonda di Via Tirreno Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS HUMILIS


Cod. 10008


Posizione: Rotonda di Via Tirreno Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS HUMILIS


Cod. 10010


Posizione: Rotonda di Via Tirreno Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS HUMILIS


Cod. 10011


Posizione: Rotonda di Via Tirreno Parte di Gruppo Altezza: 2.5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







WASHINGTONIA FILIFERA

Cod. 11000


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Pianta isolata Altezza: 4 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 11000

Posizione: Parco Comunale

Pianta isolata

Altezza: 2.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia

Parte di Filare

Altezza: 5 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11000

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11001

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







WASHINGTONIA FILIFERA

Cod. 11001


Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Pianta isolata Altezza: 6.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11002

Posizione: Via Italia


Parte di Filare


Altezza: 5 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







WASHINGTONIA FILIFERA


Cod. 11002


Posizione: Piazza Giuseppe di Vittorio Parte di Gruppo Altezza: 10 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CUPRESSOCYPARUS LEYLANDII

Cod. 11002

Posizione: Area Parcheggio Via Adriatico Parte di Filare Stradale Altezza: 6 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Bassa con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

n. 64 piante







WASHINGTONIA FILIFERA


Cod. 11003


Posizione: Piazza Giuseppe di Vittorio Parte di Gruppo Altezza: 10 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







WASHINGTONIA FILIFERA


Cod. 11004


Posizione: Piazza Giuseppe di Vittorio Parte di Gruppo Altezza: 10 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11005

Posizione: Piazza Falcone


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11006

Posizione: Piazza Falcone


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11007

Posizione: Piazza Falcone


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11008

Posizione: Piazza Borsellino


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11009

Posizione: Piazza Borsellino


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11010

Posizione: Piazza Conforti


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA

Cod. 11011

Posizione: Piazza Conforti


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







COCOS PLUMOSA


Cod. 11012


Posizione: Piazza Conforti | Pianta isolata | Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







YUCCA ELEPHANTIPHES

Cod. 11013

Posizione: Via De Gasperi

Pianta isolata

Altezza: 3 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

COCOS PLUMOSA

Cod. 11013

Posizione: Piazza Conforti


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







PHOENIX CANARIENSIS

Cod. 11014

Posizione: Via Matteotti

Pianta isolata

Altezza: 5.5 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS EXCELSA

Cod. 11015

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







CHAMAEROPS EXCELSA

Cod. 11016

Posizione: Piazza Amendola


Parte di Filare


Altezza: 6 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







QUERCUS ILEX

Cod. 30000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







PLATANUS ACERIFOLIA

Cod. 30000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: 9 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti estesi; Rimuovere branche secche







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CUPRESSUSS MACROCARPA

Cod. 30000


Posizione: Parco comunale Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta in pessimo stato, quasi secca, da rimuovere








CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via De Gasperi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Plava


Parte di Viale Stradale


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Indipendenza Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Indipendenza Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Buozzi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta secca da rimuovere







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 30000


Posizione: Piazza Amendola Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







PLATANUS ACERIFOLIA


Cod. 30000


Posizione: Piazza Amendola Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Plava

Parte di Viale Stradale

Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Cavità estesa del tronco; Condizione pessima, pianta da rimuovere;







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità








LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"


Cod. 30000


Posizione: Via Plava Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Roma Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







ACER NEGUNDO 'VARIEGATO'

Cod. 30000

Posizione: Villa Comunale 3


Pianta isolata


Altezza: 6 m. Diametro: 3 m

Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Sovrapposizione Chioma con albero vicino







CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Gonzaga Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Buozzi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta secca da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Buozzi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta secca da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Buozzi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta secca da rimuovere







AESCULUS HIPPOCASTANUM

Cod. 30000

Posizione: Via Domodossola


Parte di Filare


Altezza: 3 m. Diametro: 1 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







ROBINIA PSEUDOACACIA 'UMBRACULIFERA'

Cod. 30000

Posizione: Via Domossola (Liceo) Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belevedere Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Buozzi Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta secca da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere





No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Belvedere Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Belvedere Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Bassa con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata - Ex 298







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare

Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata -Ex 302







NERIUM OLEANDER

Cod. 30000

Posizione: Via Mazzini Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere



No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

No results found

Try adjusting your search or filter to find what you're looking for.

Not sure where to start? Watch this video or visit our Help Center

CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Mazzini Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità








CITRUS AURANTIUM


Cod. 30000


Posizione: Via Paolo Baratta Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000


Posizione: Via Monte Rosa Parte di Viale Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Morta







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







ROBINIA PSEUDOACACIA

Cod. 30000


Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 12 m. Diametro: 8 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Morta








QUERCUS ILEX


Cod. 30000


Posizione: Viale della Libertà Parte di Filare Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PINUS INSIGNIS

Cod. 30000


Posizione: Piazza Cacciatore | Pianta isolata | Altezza: 7 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Forte Attacco Parassitario







PITTOSPORUM TOBIRA

Cod. 30000


Posizione: Via del Centenario Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







PINUS INSIGNIS

Cod. 30000


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere Parte di Filare Altezza: m. Diametro: m


Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pianta ormai secca, da rimuovere







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM

Cod. 30000

Posizione: Via Belvedere

Parte di Filare


Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura errata







LIGUSTRUM JAPONICUM


Cod. 30000


Posizione: Via Olevano Parte di Viale Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità








QUERCUS ILEX


Cod. 30000


Posizione: Viale della Libertà Parte di Filare Stradale Altezza: m. Diametro: m

Condizione Vegetativa: Pessima con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







NERIUM OLEANDER

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Parte di Filare Altezza: 2 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura di mantenimento e riordino







LAURUS NOBILIS

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







NERIUM OLEANDER

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Parte di Gruppo Altezza: 3 m. Diametro: 5 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna Potatura di contenimento







NERIUM OLEANDER


Cod. 40000


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







NERIUM OLEANDER

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Parte di Filare Altezza: 2 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Potatura di mantenimento e riordino







NERIUM OLEANDER


Cod. 40000


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







NERIUM OLEANDER


Cod. 40000


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pochi disseccamenti sparsi nella chioma







THUYA OCCIDENTALIS

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Pianta isolata Altezza: 3 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Pochi disseccamenti sparsi nella chioma







PHOTINIA X FRASERI

Cod. 40000

Posizione: Via Ravenna


Pianta isolata


Altezza: 2.5 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







TEUCRIUM FRUTICANS

Cod. 40000


Posizione: Via Ravenna


Pianta isolata


Altezza: 1.8 m. Diametro: 4 m

Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità







NERIUM OLEANDER


Cod. 40000


Posizione: Villa Comunale Via Belvedere Pianta isolata Altezza: 2 m. Diametro: 3 m


Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







NERIUM OLEANDER

Cod. 40000

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare


Altezza: 2 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







NERIUM OLEANDER

Cod. 40000

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 2 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







NERIUM OLEANDER

Cod. 40000

Posizione: Via Domdoossola

Parte di Filare

Altezza: 2 m. Diametro: 1 m


Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Pavimentato alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna







LAURUS NOBILIS

Cod. 40000


Posizione: Parco Comunale/Via Palatucci Pianta isolata Altezza: 3.5 m. Diametro: 2 m


Condizione Vegetativa: Medio-Buona con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Parte aerea con seccume diffuso per sofferenza siccità.







QUERCUS ROBUR


Cod. 50000

Posizione: Villa Comunale 3 Pianta isolata Altezza: 18 m. Diametro: 10 m

Condizione Vegetativa: Media con presenza di Suolo Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Disseccamenti diffusi su rami e branche Potatura di rimonda; /Lungo Fiume Tusciano







LIGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATO"

Cod. 90000

Posizione: Via Leopardi

Pianta isolata

Altezza: 4 m. Diametro: 2 m

Condizione Vegetativa: Ottima con presenza di Suolo Semi-Libero alla base del tronco

Descrizione Condizioni/Criticità

Nessuna



